


电子工牌使用说明书


一、 软件安装

1.1 电子工牌提供 Android 客户端软件，目前 APP 开发不完善。需用微信进行传输安装。


(1) 接送成功，点击保存。



(2) 找到手机文件管理




(3) 在文件管理中内部存储设备-找到“Download”文件，再从里面找到“WeiXin”文件；




(4) 在“WeiXin”文件中找到刚刚保存的 APP 软件；



(5) 点击安装，点击允许；再点继续安装；



(6) 钩上“已了解此类应用未经安全检测”，点击继续安装，软件安装成功。



二、 软件使用说明

2.1 打开 APP, 操作界面如图所示：以下是 APP 主界面，它有以下几个功能：




- ◆ 绑定设备
- ◆ 相册导入
- ◆ 文本框（目前 APP 未完善，多余部分）
- ◆ 画板（目前 APP 未完善，多余部分）
- ◆ 拍摄导入（目前 APP 未完善，多余部分）
- ◆ 自定义指令（目前 APP 未完善，多余部分）
- ◆ 模板

(1) 绑定设备：点击绑定设备，靠近工牌 NFC 位置，就会显示设备信息。




2.2 建立模板

(1) 点击模板，进入模板，



(2) 在导入 logo 之前，首先先要在其它软件上把 LOGo 做好，做成模板，把 LODO 文件命名为 b.png（377*35）放在“Download”文件下，


A、收到文件后，点击保存，保存后，找到手机的文件管理，找到刚刚保存的图片。（**注意**：由于每款手机文件管理保存的图片位置不一样，该步骤仅作参考!!!）



B、 选择该图片，点击“更多”，再点击“重命名”把保存的文件名为 b.jpg 形式；



C、 命名完成后，点击“移动”，移动到“Download”文件夹下





D、 在“Download”文件下，我们可以刚刚移动过来的文件，后续导入的话就可以直接导入了。



(3) 以下是已做好的 logo 的文件，后期可以直接使用。

MVE 联积电子

(3) 选择头像，将图像拖在头像框里，如下图所示；




(4) 在选择 lodo 部分，选择相册和文件管理都可以，选择刚刚命名好的 b.png 的文件。将它拖在 logo 的位置，如下图所示。最后“点击合成图片”，合成图片成功后，回到主界面。点击相册导入。




(5) 相册导入:

回到主界面后，点击相册导入。选择刚刚合成好的图片，




裁剪好图片，选择“√”。输入部门、职位、工号、入职日期(格式：24.02.03，6位)，姓名。最后选择“抖动算法”。



(6) 电子工牌 NFC 位置说明



工牌前面 NFC 位置大概在红色方框里



工牌后面 NFC 位置在红色方框里。(在刷工牌时, 建议把手机壳摘掉, 这样能提高手机 NFC 对工牌 NFC 感应能力, 能够快速进行刷图。)


点击“导入”，将手机靠近 NFC 的位置，（**注意**，由于每款手机的 NFC 位置不同，通过手机 NFC 写卡时，注意手机 NFC 位置要对准胸牌 NFC 位置，提高写卡成功率）



如果出现这种提示，请移动设备再次导入（出现这种情况时，多试几次，总会成功一次）



出现刷屏中，请勿移动设备，等待刷屏完成。



(7) 最后写卡成功，如下图所示：制作电子工牌已完成。



目前存在的问题：1、整体看起来不太协调，名字部分应在横线下方位置居中；
2、研发部整体一字排应向右边空白部分居中对齐；